

鞍钢集团有限公司安全环保部

事 故 信 息

2021年9月28日，攀枝花钢城集团建筑安装有限公司的劳务分包方——攀枝花市辉泰机电设备有限责任公司（以下简称“辉泰机电”），在西昌盘江煤焦化有限公司的VOCs治理项目现场进行“一期粗脱硫富液槽支管”安装作业，作业至18时26分，富液槽顶部发生闪爆，造成5名辉泰机电人员受伤（张伟、男、45岁；范兴红、男、34岁；高正坤、男；宁显波、男；沙东成、男），紧急送往西昌医院救治；其中张伟、范兴红分别于当晚19时40分、23时42分经抢救无效死亡。

事故详细原因西昌市应急管理局正在调查中。

各单位接此通报后，要深刻吸取事故教训，举一反三，全面开展施工检修作业安全大检查，严细作业组织管理，严格落实“一图三表”，确保安全风险辨识到位、安全防范措施到位、现场安全监管到位；对于动火作业、有限空间作业、有毒有害气体作业等危险性较大作业，要严把作业方案、安全措施前置审批关，特别是动火作业，节日期间要提高一个层级审批，未经审批，严禁作业。

鞍钢集团有限公司安全环保部

2021年9月29日