

鞍钢集团有限公司安全环保部

事 件 信 息

各子企业：

2021年11月8日7时30分左右，工程发展鞍钢（鞍山）冶金粉材有限公司制粉分厂毛粉区厂房因积雪造成2榀钢结构屋架及屋面板塌落，致使地面作业人员刘鑫（男，40岁，毛粉工，劳务派遣）被困，8点20分救出，送鞍钢总医院经抢救无效死亡。

各单位接此信息后，要认真吸取教训，按照集团公司11月6日发布的“7日至9日将出现前冬历史罕见暴雪、雨雪冰冻、寒潮、大风天气”气象信息预警及11月8日早间发布的要求各单位高度关注建筑、设施、矿山及施工现场积雪情况，严防坍塌、坠落等事故工作要求，进一步开展厂房、构筑物等设施排查，坚决消除因积雪可能导致的厂房、构筑物塌落、坍塌等隐患。对排查出存在隐患的厂房、构筑物，要立即停产、撤人，整改完毕、确保安全的情况下方可恢复生产。请各单位于2021年11月8日18时前将排查初步情况报集团安全环保部。

根据气象预报，此轮降雪时间为 11 月 7 日至 9 日，辽宁省、鞍山市将出现前冬历史罕见暴雪、雨雪冰冻、寒潮、大风天气，各单位务必高度警觉。要结合实际，持续针对积雪、冰冻、大风对厂房、构筑物、设备设施、施工现场、矿山采场、公路、铁路等产生的影响进行排查，提前采取措施，把保障职工安全摆在首位，坚决做到不安全不生产，生产必须安全。

鞍钢集团有限公司安全环保部

2021 年 11 月 8 日